




**Dudgeonnage de la partie inférieure d'un tube
de tige de culbuteur (outil 1605-T)**

- 18 —